
Lucas





Demontiert

Fehlender Motor/ Magnetschalter



Beschädigtes Gehäuse/Gussteil

Wichtigste Abnahmekriterien AGR-Ventile

Abgelehnt

- 1. Die Innenteile müssen in der Originalverpackung zurückgeschickt werden.
- 2. Die Schutzvorrichtungen (Kappen, Abdeckungen, Schaumstoffprotektoren etc.) müssen so auf dem Innenteil montiert werden, wie sie auch auf dem wiederaufbereiteten Teil installiert waren.
- 3. Weitere Informationen zu unseren wichtigsten Abnahmekriterien finden Sie auf unserer Homepage.

Trust Lucas

Lucas





Fehlender Kühler

Gesprungene oder beschädigte Kunststoffteile



Fehlendes Teil

Wichtigste Abnahmekriterien AGR-Ventile

Reduziert

- 1. Die Innenteile müssen in der Originalverpackung zurückgeschickt werden.
- 2. Die Schutzvorrichtungen (Kappen, Abdeckungen, Schaumstoffprotektoren etc.) müssen so auf dem Innenteil montiert werden, wie sie auch auf dem wiederaufbereiteten Teil installiert waren.
- 3. Weitere Informationen zu unseren wichtigsten Abnahmekriterien finden Sie auf unserer Homepage.